



MAZDA CX-5 2,5AT

(з 2026 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторн. мастила (4.5л для 2.5AT)	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20						
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
Перевірка	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу та теплозахисні екрани	Перевіряти через 100 000 км (8 років)					
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		828	1 242	2 070	1 380	2 070	1 242

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру ***

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 811	6 777	11 412	8 915	11 412	6 777
	Supra-X 0w20***	7 576	8 542	13 177	10 680	13 177	8 542

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	276	276	-	276	276
	фільтра салону	-	414	-	414	-	414
	свічок запалювання	-	552	552	552	552	552
Регулювання	світла фар	-	-	-	552	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л)	-	-	3 087	-	3 087	-
	гальмівних колодок передніх	10 361					
	гальмівних колодок задніх	10 644					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 851					
	щітки склоочисника переднього правого	1 486					
	щітки склоочисника заднього	1 157					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

*** Проведіть самодіагностику за допомогою модульної діагностичної системи Mazda (M-MDS) і якщо збережено код DTC P1200, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda. Якщо потрібний інструмент (M-MDS) недоступний, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda без виконання самодіагностики.

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Авто-Імпульс Восток"

Україна, 49051

м. Дніпро, вул. Дніпропетровська, 30-6

Тел.: +38 (056) 747 90 96

www.mazda-autoimpulse.dp.ua