



# MAZDA 2 1.5 AT

(з 2015 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	136	136	136	136
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7
Вартість робіт	грн з ПДВ	204	238	476	272	510	238
<b>Загальна вартість ТО</b>							
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>							
		<i>Ultra 5w30**</i>	<b>1 604</b>	<b>1 774</b>	<b>3 215</b>	<b>3 245</b>	<b>3 249</b>
		<i>Supra 0w20***</i>	<b>2 185</b>	<b>2 355</b>	<b>3 796</b>	<b>3 826</b>	<b>3 830</b>
			<b>1 774</b>	<b>2 355</b>	<b>3 245</b>	<b>3 830</b>	<b>1 774</b>
			<b>2 355</b>	<b>3 796</b>	<b>3 826</b>	<b>3 830</b>	<b>2 355</b>
<b>Вартість додаткових робіт, грн з ПДВ</b>							
Перевірка	повітряного фільтра	-	68	68	-	68	68
	фільтра салону	-	102	-	102	-	102
	свічок запалювання	-	136	136	136	136	136
Регулювання світла фар		-	-	-	136	-	-
<b>Вартість поширених додаткових робіт (із запчастинами), грн з ПДВ</b>							
Заміна	гальмівних колодок передніх				3 850		
	гальмівних колодок задніх				2 409		
	щітки склоочисника переднього лівого				798		
	щітки склоочисника переднього правого				611		
	щітки склоочисника заднього				399		

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 23.03.2017**