



MAZDA 3 2.0 AT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30*</i> або <i>Supra 0w20**</i>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	136	136	136	136
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	1,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	204	306	510	340	510	646
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
		<i>Ultra 5w30**</i>	1 604	1 842	3 164	2 676	3 164
		<i>Supra 0w20***</i>	2 185	2 423	3 745	3 257	2 763
Вартість додаткових робіт, грн з пдв							
Перевірка	повітряного фільтра	-	68	68	-	68	68
	фільтра салону	-	102	-	102	-	102
	свічок запалювання	-	136	136	136	136	136
Регулювання	світла фар	-	-	-	136	-	-
Вартість поширених додаткових робіт (із запчастинами), грн з пдв							
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 201					
	гальмівних колодок задніх	2 856					
	щітки склоочисника переднього лівого	726					
	щітки склоочисника переднього правого	608					
	щітки склоочисника заднього	455					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 23.03.2017

ТОВ "Авто-Імпульс Восток"
Україна, 49051

Дніпропетровськ, вул. Дніпропетровська, 30-Б
Тел.: +38 (056) 747 90 96

www.mazda-autoimpulse.dp.ua

ZOOM-ZOOM