



# MAZDA 3 1.5 AT

(з 2014 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	240	240	240	240	240
	<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
<b>Час виконання</b>	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	360	540	900	600	900	540	
<b>Загальна вартість ТО</b>								
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>								
	<i>Ultra 5w30**</i>	2 061	2 481	4 333	3 366	4 333	2 481	
	<i>Supra 0w20***</i>	2 767	3 187	5 039	4 073	5 039	3 187	
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>								
<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	120	120	-	120	120	
	фільтра салону	-	180	-	180	-	180	
	свічок запалювання	-	240	240	240	240	240	
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	240	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>								
<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	3 303						
	гальмівних колодок задніх	4 008						
	щітки склоочисника переднього лівого	862						
	щітки склоочисника переднього правого	721						
	щітки склоочисника заднього	587						

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 12.01.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**