



MAZDA 3 2.0 AT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra 0w20**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	240	240	240	240	240
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	360	540	900	600	900	540	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	Ultra 5w30**	2 061	2 481	4 333	3 388	4 333	2 481	
	Supra 0w20***	2 767	3 187	5 039	4 094	5 039	3 187	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	120	120	-	120	120	
	фільтра салону	-	180	-	180	-	180	
	свічок запалювання	-	240	240	240	240	240	
Регулювання	світла фар	-	-	-	240	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 303						
	гальмівних колодок задніх	4 008						
	щітки склоочисника переднього лівого	862						
	щітки склоочисника переднього правого	721						
	щітки склоочисника заднього	587						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 12.01.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.