



MAZDA 6 2.5 AT (з 2012 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		– 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	–	–	–	●	–	–	
	фільтра салона	–	–	●	–	●	–	
	гальмівної рідини	–	–	●	–	●	–	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	–	–	–	●	–	–	
	системи охолодження	–	–	●	–	●	–	
	паливопроводів та шлангів	–	–	●	–	●	–	
	рівня та щільності електроліту АКБ	–	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	–	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	–	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	–	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	–	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	–	●	–	●	–	●	
	привідних валів	–	●	–	●	–	●	
	системи вихлопу	–	–	–	–	●	–	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	–	136	136	136	136	136
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	–	●	–	●	–	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	204	306	510	374	510	306	
Загальна вартість ТО			1 701	1 939	3 260	2 806	3 260	1 939
(роботи та запчастини), грн з ПДВ			2 337	2 575	3 896	3 443	3 896	2 575
Вартість додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	–	68	68	–	68	68	
	фільтра салону	–	102	–	102	–	102	
	свічок запалювання	–	136	136	136	136	136	
Регулювання світла фар		–	–	–	136	–	–	
Вартість поширених додаткових робіт (із запчастинами), грн з ПДВ								
Заміна	гальмівних колодок передніх	4 201						
	гальмівних колодок задніх	2 741						
	щітки склоочисника переднього лівого	700						
	щітки склоочисника переднього правого	606						
	щітки склоочисника заднього	455						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 23.03.2017

ТОВ "Авто-Імпульс Восток"

Україна, 49051

Дніпропетровськ, вул. Дніпропетровська, 30-б

Тел.: +38 (056) 747 90 96

www.mazda-autoimpulse.dp.ua

zoom-zoom