



MAZDA 2 1.5 AT

(з 2015 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30** або Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова грн з ПДВ	-	240	240	240	240	240
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7
Вартість робіт грн з ПДВ		360	420	840	480	900	420
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	2 061	2 361	4 189	3 327	4 249
		Supra 0w20***	2 767	3 067	4 895	4 034	4 955
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	120	120	-	120	120
	фільтра салону	-	180	-	180	-	180
	свічок запалювання	-	240	240	240	240	240
Регулювання світла фар		-	-	-	240	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 542					
	гальмівних колодок задніх	3 116					
	щітки склоочисника переднього лівого	943					
	щітки склоочисника переднього правого	750					
	щітки склоочисника заднього	548					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 12.01.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Авто-Імпульс Восток"
Україна, 49051
Дніпропетровськ, вул. Дніпропетровська, 30-Б
Тел.: +38 (056) 747 90 96
www.mazda-autoimpulse.dp.ua

zoom-zoom